

**Jak změřit a nafotit koně**  
pro účely výroby  
pastevního náhubku  
**FitGrazer**

# Co budeme potřebovat:

- krejčovský metr (ideálně i skládací metr ale není bezpodmínečně nutný)
- lepítka, kus náplasti nebo barvu nebo mokrou hlínu pro vyznačení značek
- druhou osobu k ruce, která bude naměřené míry fotit
- spolupracujícího koně nebo hodně trpělivosti, ideálně obojí

# Začneme vyznačením značek na hlavě koně

K tomuto účelu použijeme cokoliv, co nám udělá viditelnou a držící značku na hlavě koně.

1. vyznačíme si **hloubku náhubku C** z profilu koně - nezapočítáváme žádnou rezervu!

Orientační hloubky náhubku:

poníci: 14-19 cm

středně velký kůň: 19-23 cm

velký kůň/obr: 22-25 cm

2. vyznačíme si místo, kde bude kroužek ohlávky, do něhož bude uchycen nátylník a podhrdelník.

(v lepším případě na obou stranách)

Tyto dvě značky postačí na všechny míry. V případě absolutní nouze si vystačím s fotkou hlavy koně se značkami na místech, kde jste měřili.

# Příklad správně vyznačených značek měření



# Začínáme měřit a fotit

## HLOUBKA NÁHUBKU C

Nejlépe se měří skládacím metrem (zvládnete to jednou rukou), jde to ale i krejčovským (2 rukama)

Nepotřebuji nutně na fotce přečíst hodnotu na metru, to vyčtu z objednávky. Ověřuji místo a způsob měření.

# Příklady správně změřené a nafocené hloubky náhubku



# Horní obvod A

V místě, kde máme značku hloubky náhubku změříme obvod huby kolem dokola. Opět nepřipočítáváme žádnou rezervu. Snažíme se, aby metr probíhal kolmo na linii pysků.



# Příklady správně změřeného a nafoceného horního obvodu náhubku



# Kontrolní délka



Kontrolní délku měříme od jednoho konce pysku, vedeme metr za ušima až k druhému konci pysku. Tedy oba konce metru máme v úrovni, kde bude dno náhubku (bez rezervy).

# Lícnice D

Lícnici měříme od značky hloubky náhubku ke značce kroužku nátylníku.



# Nátylník E



- Nátylník měříme od značky kroužku na jedné straně ke značce kroužku na druhé straně hlavy.

# Spodní obvod huby B

Spodní obvod huby se měří nejhůř, koním  
braní této míry zpravidla nejvíce vadí.

Měříme tak, abychom změřili  
nejobjemnější místo ve spodní části huby  
– tedy přes bradní výčnělek a nozdry.

Tato míra mi pomůže určit, jak moc široký  
má být náhubek dole, aby si kůň neodřel  
bradu.

# Příklady správného změření a nafocení spodního obvodu



# Měření podhrdelníku F

- Podhrdelník měříme od značky kroužku pod žuchvou na druhou stranu ke kroužku.



Měření není lehké, protože kůň je živý tvor a různě se u toho hýbe, čemuž se nemůžeme divit. Proto je lepší měření provézt 2x – týká se zejména hloubky náhubku a horního obvodu. Všechny ostatní míry jsou v určité míře nastavitelné, případně se dají předělat. Obvod a hloubku koše náhubku předělat ani upravit nelze.



# DĚKUJI ZA VAŠI SPOLUPRÁCI

